


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

LIDO
 NA SESSÃO DE
 02/05/17
 - PRESIDENTE -

P R O T O C O L O	Recebemos 02/05/2017	() Projeto de lei	Nº: 053/2017
		() Projeto Decreto Legislativo	
		() Projeto de Resolução	
		() Requerimento	
		(x) Indicação	
		() Moção	
		() Emenda	
	() Pedido de Informação		
	() Pedido de Providência		

APROVADO
 02/05/17
 Presidente

INDICAÇÃO Nº. 053/2017

Os Vereadores **VITAL ALVES DOS SANTOS, ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO e PEDRO LUÍS DA SILVA ALMEIDA**, autores da presente indicação requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor **FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando que sejam tomadas providências urgentes no Centro Educacional Infantil PROINFÂNCIA na cidade de Rochedo/MS, segue o relatório em anexo.

JUSTIFICATIVA


Apresento a presente indicação sugerindo que a Prefeitura Municipal de Rochedo tome providências junto a empresa responsável pela construção do Centro Educacional Infantil PROINFANCIA que tome as devidas providências para solucionar os problemas.

Portanto, é imprescindível o atendimento a esta solicitação.


Plenários das Deliberações "**Ademar Gomes Sandim**", em Rochedo 02 de Maio de 2017.


VITAL ALVES DOS SANTOS
 Vereador


ADAUTO ALVES DE MACEDO
 Vereador


ELIAS SOUZA DE REZENDE
 Vereador


PEDRO LUÍS DA SILVA ALMEIDA
 Vereador



OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO
 Vereador

RELATÓRIO

No intuito de comunicar a Vossa Senhoria da atual situação do prédio de nossa escola, entrego este relatório, informando que o mesmo foi elaborado apenas com o que os funcionários da escola consideram como defeitos e não teve a avaliação de nenhum (a) engenheiro (a) ou qualquer profissional da área.

- A nossa Caixa d'água aparentemente está com infiltração no lado externo, quando chove a água da chuva se infiltra na parede da caixa, não sabemos dizer se a estrutura já foi afetada, mas caso não sejam feitos os reparos, as infiltrações podem crescer até prejudicar a estrutura toda.
- Os azulejos da laje do lado direito da escola (turmas de creche) estão caindo, parece que a água está se infiltrando por trás e fazendo os azulejos se soltarem, isso apresenta um grande risco para os alunos, porque os azulejos estão em uma altura consideravelmente alta
- Também temos infiltração na área externa da sala de comunicação, onde ficam os aparelhos da internet.
- Vazamentos a problemas hidráulicos em diversas salas e banheiros.
- Problemas com portas, uma porta do banheiro individual caiu e outras que são difíceis para abrir e fechar.


Atenciosamente,


Marcelo Lopes Resquim
Diretor

11 de abril de 2017
Rochedo - MS